

السؤال الأول (5 درجات)

وضح التحديات والصعوبات التي تواجه عملية اللحام وتكلم عن كيفية التغلب عليها في الحالات التالية

1- اللحام تحت الماء

2- اللحام في المناطق النائية

3- اللحام في الفضاء الخارجي

4- اللحام في المناطق عالية الأكسدة

5- لحام المعادن الرقيقة وغير الحديدية .

1- اللحام تحت الماء : - محدودية الرؤية تحت الماء - خطر الغرق والصعوبة بمراقبة - الاضطراب بالصعوبة - الارتفاع والاختصاص للمعدات للضغط - خطر شرب الهواء الكيميائية سبب فشل اللحام . يعني التغلب على هذه الصعوبات باستخدام لحام Hyperbaric Welding داخل دجاجة مضغوطة توفر الظروف المناسبة للحام الجاف .

2- اللحام في المناطق النائية : - عدم توفر الكهرباء - عدم توفر الصيانة - عدم توفر حالة ماهرة - صعوبة في النقل - صعوبة في المراقبة والصيانة للأعطال - ازدياد احتمالية التعرض للأعطال - تكلفة عالية لاستمرارية العمل يمكن التغلب على هذه التحديات باستخدام لحام الترميم لأنه سهل النقل لحقة وزيتاً ولا يحتاج لعمالة ماهرة ولا كهرباء ، ولا يحتاج لأجهزة وبالتالي لا يحتاج لصيانة ، كما يمكن العمل في ظروف الضغط الصعبة طالما أن الظروف ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة ، ولكنه محدود نسبياً كما ويطبق ، قطعة اللحام تحتاج لوقت حثيث ووضوح ماهرة [2] يجب معرفة كيفية التعامل مع المواد الكيميائية [3] لا يصلح للأعمال التي تتطلب قوة

سؤال الثاني (5 درجات)

قارن بين كلٍّ من

1. Friction stir welding X metal gas arc welding ^{space adpota}
2. hyperbaric welding X wet under water welding
3. shielded metal arc welding X Flux cored arc welding
4. metal gas arc welding X tungsten gas arc
5. Electron beam welding X laser welding

1. مناسب الفراغ 2. لا يستهلك طاقة عالية 3. يولد حرارة منخفضة 4. لا يستخدم المعدن المصهور 5. لا يغير المعدن الأصلي ولا يحتاج لشرب
1. يحتاج لدفع مغناطيسي للتغلب على انعدام الجاذبية 2. يحتاج جرمه ضغط خاصة للحفاظ على الغاز 3. يولد حرارة عالية ويحتاج لماسك شرب 4. يستهلك طاقة عالية
1. يتم داخل حجرة مفرغة 2. لا يحتاج معدات خاصة 3. أقل خطر 4. جودة وجودة عالية 5. مناسب للإشعاعات التي تتطلب دقة عالية 6. تكلفة عالية
1. يتم في بيئة مبللة لا يحتاج معدات خاصة والكثور خاص 3. أكثر خطر 4. دقة وجوده منخفضة 5. مناسب للصيالات السريعة والمفاجئة 6. تكلفة منخفضة
1. أقل تعقيد 2. أقل دقة وجودة 3. يستخدم غاز خامل أو ملط 4. metal gas arc welding 5. العجلات لعزل المنطقة للحام 6. سرعة إنجاز أقل 5. مناسب للأعمال الانشائية الكبيرة
1. أكثر تعقيداً 2. أعلى دقة وجودة 3. يستخدم غاز الترمون 4. tungsten gas arc 5. مناسب للحام القطع الرقيقة والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم
1. معدات بسيطة وسهلة النقل 2. ثبيل مستمر 3. Shielded metal arc welding

سؤال الثالث (5 درجات)
أذكر :

- 1- عشرة احتياطات سلامة داخل ورش الحمام
- 2- عشرة احتياطات سلامة لكيفية التعامل مع اسطوانات الغاز
- 3- ثلاثة طرق لعزل منطقته الحمام عن البيئة المؤكسدة .
- 4- ثمانية مميزات للحمام الأكسي أستيلين .
- 5- ثلاثة عيوب للحمام الأكسي أستيلين

1- اقل ورش العام :- 1- ارتداء واقيات العين والوجه المناسبة 2- استخدام ملابس واقية
والنأك من عدم وجود نسي للبتلون يغطي الخزاء 3- ارتداء القفازات المقاومة للحرارة ، وكذلك
ارتداء مريلة من الجلد 4- يجب تجهيز مكان العمل بالنصوة الجيدة 5- يجب تجهيز مكان العمل
الإطفاء 6- تعيين مرافق حرائق مهامه الأساسية مرافقة الشرر المتطاير الناتج من عمليات العا
بعد 11 متر 7- عدم الدخول بمناطق مشغولة بالنزوت أو النجوم أو أي مواد قابلة للاشتعال
حال العام في غرف صغيرة يجب سحب الأبخرة والغازات الناتجة من عمليات العام بشكل
9- لا يسمح بإجراء أي عمليات لعام أو قطع للبراميل المستعملة قبل إجراء عمليات التنظيف وال
من خلوها من أي مواد قابلة للاشتعال 10- التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال
2- أكيفية التعامل مع اسطوانات الغاز : 1- لا يجوز درجة الاسطوانة أبداً 2- عدم تعرض الاس
للسقوط 3- مراعاة عدم تعرض الاسطوانات للنزوت أو النجوم لفناري الاشتعال 4-
الاسطوانات كل سنتين أو كما هو موجود في التعليمات عليها 5- حفظ ونقل واستخدام الاس
في الوضع الرأسى 6- عدم حفظ اسطوانات الأكسجين في غرفة وامة مع اسطوانات
أو أي غاز مشعل 7- حفظ الاسطوانات في غرفة خافتة جيدة التهوية 8- عدم تعرض

كلية الهندسة - جامعة مصراته

قسم الهندسة الميكانيكية

عريف 2022 / 2023

2023 / 01 / 11

الزمن: 120 دقيقة

الإمتحان النهائي لمقرر هندسة إنتاج 2

السؤال الأول (10 درجات)

صنف طرق السباكة ثم قارن بين كلا من

Hot chamber die casting	X	Cold chamber die casting
Investment casting	X	Shell casting
Permanent mold casting	X	Evaporative pattern casting
Plaster casting	X	Sand casting
Gravity Casting	X	Vacuum casting

السؤال الثاني (10 درجات)

إذكر مميزات السباكة ثم اشرح بالتفصيل الخطوات الأساسية الخمسة للسباكة.

السؤال الثالث (10 درجات)

إشرح بالتفصيل طريقة:

Semi Solid metal casting.

السؤال الرابع (10 درجات)

صنف طرق اللحام موضحاً أيها تحتاج حرارة فقط أو حرارة و ضغط و أيها يسبب أكثر أو أقل تشوه حراري ثم قارن بين كلا من :

Friction stir welding	X	Space adopted metal gas arc welding
Hyperbaric welding	X	wet underwater welding
Shielded metal arc welding	X	Flux cored gas arc welding
Metal gas arc welding	X	Tungsten gas arc welding
Resistance welding	X	Electron beam welding

السؤال الخامس (10 درجات)

وضح التحديات التي تواجه عملية اللحام و اشرح بالتفصيل كيفية التغلب عليها في الحالات التالية :

1. اللحام في المناطق النائية
2. اللحام تحت الماء
3. اللحام في المناطق عالية الأكسدة
4. اللحام في الفضاء الخارجي
5. لحام المعادن الرقيقة و غير الحديدية

انتهت الأسئلة