

أجب عن جميع الاسئلة التالية

السؤال الاول. (10 درجات)

جدران فرن مكونة من ثلاث طبقات، واحدة من الطوب الحراري، وواحدة من الطوب العازل وواحدة من الطوب الأحمر. تبلغ درجة حرارة السطحين الداخلي والخارجي 870 درجة مئوية و 40 درجة مئوية على التوالي. المعاملات الحرارية للطبقات هي 1.0 و 0.12 و 0.75 $W/m.K$ وسمكها 22 سم و 7.5 و 11 سم. أوجد معدل فقدان الحرارة لكل متر مربع في الساعة ودرجات حرارة لكل خنقة من الطبقات.

السؤال الثاني. (10 درجة)

قضيب أسطواني طويل نصف قطره $R = 6cm$ عند درجة حرارة $40^\circ C$ ، في وسط درجة حرارته $650^\circ C$ ومعامل الحمل الحراري $22W/(m^2.K)$ علما بأن $k = 20 W/m.K$ ، $c = 1.050 kJ/kg.K$ ، $\rho = 580 kg/m^3$. احسب

1- الوقت (t) اللازم لتصل درجة الحرارة السطح الي $225^\circ C$

2- عند قيمة t التي أوجدتها في الفقرة السابقة كم تكون قيم T عند $r = \frac{R}{2}$ و $r=0$ ، استخدام مخططات هيزلر للحل


3- قارن بين قيم T التي تم ايجادها في الفقرة السابقة، علق علي النتائج ؟

السؤال الثالث. (10 درجة)


الشكل المقابل يوضح توزيع درجات الحرارة و الظروف الحدودية لجزء من صفيحة صلبة. ($k=1.5 W/(m.K)$) أوجد

1- درجات الحرارة عند العقد A ، B و C

2- معدل انتقال الحرارة من السطح المعرض للحمل الحراري



السؤال الرابع (10 درجات)



للشكل المقابل أوجد معدل الحرارة المنتقلة بالإشعاع من السطح h علماً بأن كل الاسطح تعتبر أجسام سوداء.


أيضاً أوجد معامل الشكل (الرؤية) من السطح s الى h .

علماً بأن $A_s = \pi(r_1 + r_2)\sqrt{h^2 + (r_2 - r_1)^2}$

السؤال الخامس (10 درجات)

للزعنفة الموضحة بالشكل أوجد كمية الحرارة المبذوبة لكل وحدة عرض w ,

علماً بأن $k = 240 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



السؤال السادس (10 درجات)

يتم تسخين هواء داخل الحجرة عند $T_{\infty,i} = 50^\circ\text{C}$ بالحمل الحراري $h_i = 20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ بواسطة جدار بسمك 300 mm به توليد حرارة منتظم قدره 1000 W/m^3 وموصلية حرارية $4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. أيضاً تم وضع سلك تسخين كهربائي رفيع جداً على الجدار الخارجي لمنع فقدان للحرارة متولدة داخل الجدار إلى خارج الغرفة حيث $T_{\infty,o} = 25^\circ\text{C}$ و $h_o = 5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

1. ما هي درجات الحرارة عند حدود الجدار $T_{x=L}$ و $T_{x=0}$

2. حدد قيمة q_o التي يجب توفيرها بواسطة السخان الشريطي بحيث أن كل الحرارة المتولدة داخل الجدار $\dot{q}$ تنتقل لداخل الحجرة.

3. إذا تم إيقاف توليد الحرارة في الجدار بينما ظل التدفق الحراري من السخان الشريطي ثابتاً، فما هي درجة حرارة لسطح الجدار الخارجي

? $T_{x=0}$

