


أجب عن جميع الأسئلة التالية

السؤال الأول: (16 درجات)

(أ) أوجد أقصى قيمة للحمل P بحيث لا تزيد الإجهادات في

القضيب الصلب عن (30Ksi) ولا يزيد الانحراف عن (1in).

(ب) قضيب مستقيم من الألومنيوم قطره 30mm معرض لقوة شد محورية مقدارها 50 KN إذا علمت أن (معيار المرونة = 70Gpa ونسبة بواسون = 0.25) فأوجد كلا من:


1. الإجهاد العمودي.
2. الانفعال الطولي.
3. الاستطالة في طول قياس مقداره 200mm.
4. التغير في القطر.
5. التغير في الحجم في طول قياس مقداره 200mm.

السؤال الثاني: (11 درجات)

في الشكل المقابل عنصر من الصلب وآخر من النحاس الأصفر طول كل منهما 2m ومساحة مقطع كل منهما 50 mm^2 ثم وضعتهما أفقياً على استقامة واحدة بحيث تكون إحدى نهايتي كل عنصر حرة والآخرى مثبتة وكانت الفجوة بينهما عند درجة حرارة 42°C تساوي 5mm إذا علمت أن


(معاير المرونة للنحاس $E=90 \text{ GPa}$ ومعاير التمدد الحراري للنحاس $20 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ومعاير مرونة الصلب $E=200 \text{ GPa}$ ومعاير التمدد الحراري للصلب $12 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$) احسب:

(أ) درجة الحرارة التي تتلاشى عندها الفجوة.

(ب) القوة والجهود في كل منها عند 25°C .

السؤال الثالث: (11 درجات)


في الكمرة الموضحة بالشكل التالي أوجد أقصى قيمة للحمل P بحيث لا تزيد إجهادات الشد عن (4Mpa) وإجهادات الضغط عن (40Mpa) ثم أوجد أكبر إجهاد قص عند القطاع $(a-a)$ الموضح بالشكل.



السؤال الرابع: (11 درجة)

قضيب مركب معرض لعزم إلتواء كما موضح بالشكل إذا علمت أن:


$(G_{st}=83\text{Gpa})$ و $(G_{al}=28\text{Gpa})$ و $(G_{br}=35\text{Gpa})$ المطلوب حساب أقصى إجهاد قص في كل قضيب.



السؤال الخامس: (11 درجة)

يتعرض مسمار صلب إلى قوة قص مقدارها 40KN وقوة شد مقدارها 30KN كما بالشكل الاتي فإذا كانت مساحة مقطع المسمار 500mm^2 فأحسب كلا من:-

- الإجهاد العمودي وإجهاد القص على المستوى المائل الموضح بالشكل التالي.
- إحسب الإجهادات العمودية الرئيسية واتجاهاتها وإجهادات القص الرئيسية واتجاهاتها وإجهادات القص القصوى وإجهادات العمودية عند أقصى إجهاد قص (يمكن استخدام دائرة مور).



* انتهت الأسئلة *